



Indicazioni relative al kit tendicinghia 530 0361 10/530 0082 10

Costruttori

veicoli: Audi, Seat, Skoda,
Volkswagen

Modelli:

Audi: A3
Seat: Cordoba, Ibiza III, Leon
Skoda: Octavia
VW: Bora, Golf IV, Polo

Motore: 1.9 SDI, 1.9 TDI

Codici motore: AGP, AGR, AHF, AQM

Riferimenti OE: (A) 038 198 119 F
(B) 038 198 119 E

N. articoli: (A) 530 0361 10 (KIT)*
530 0060 09 (SET)*
(B) 530 0082 10 (KIT)*
530 0082 09 (SET)*

A differenza delle offerte della concorrenza, Schaeffler Automotive Aftermarket offre solo **una** invece che due cinghie dentate per i veicoli e i codici motore su riportati.

Questa cinghia dentata (1) può essere utilizzata senza limitazione, il rullo tenditore (2) è provvisto di superficie di scorrimento in metallo.

A questa funzione assolve il tenditore presente nei suddetti kit e set.




Figura 1: Schema di azionamento 1.9 TDI/SDI e contenuto confezione KIT 530 0361 10/530 0082 10

Una differenza fondamentale tra i kit/set nella colonna sinistra in basso (A) e (B) è il galoppino 532 0165 10 (5).

Nei motori "fino a n° motore" (numero diverso a seconda del fabbricante) questo galoppino non è presente. Viene utilizzato solo nei motori "da n° motore". L'attribuzione precisa è disponibile nei nostri cataloghi.

Legenda per Figura 1:

- 1) Cinghia dentata, 141 denti, 25 mm di larghezza
- 2) Rullo tenditore 531 0440 30, con vite prigioniera M8/M10x68, dado M8 e rondella 8,4x15,4x1,6
- 3) Puleggia di rinvio 532 0111 10, con vite M10x55
- 4) Galoppino 532 0161 10, con vite M8x40
- 5) Galoppino 532 0165 10, con vite prigioniera M8x58, dado M8 e disco 8,4x15,4x1,6 **



Rispettare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 03.2010

INA 0053

Con riserva di modifiche tecniche

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

*) KIT = con, SET = senza cinghia dentata

***) solo in KIT 530 0082 10 / SET 530 0082 09

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

