



SERVICE INFO – INA 0055



Изменение конструкции роликов

некоторых натяжителей ремня привода вспомогательных агрегатов

Производители: Audi, Chevrolet, Isuzu, Landrover, MG,
Opel, Renault, Rover, Seat, Skoda,
Vauxhall, Volkswagen, Volvo

Арт. номера: 533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30

Более подробную классификацию автомобилей можно
найти в наших каталогах.




Рисунок 1: Увеличенный вид различий роликов предыдущей конструкции (слева) и новой конструкции (справа)

Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает модифицированные ролики для указанных натяжителей. Разница состоит, как показано на рис 1, в покрытии (предыдущая версия - черное, новая - металлическое) и в соединении половинок рабочих поверхностей (предыдущий вариант - заклепка, новый - скоба).

В течении переходного периода могут поставляться натяжители обеих конструкций. Обе версии отвечают одинаковым техническим требованиям и могут быть использованы без ограничений на автомобилях, указанных в каталогах.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0055