

# SERVICE-INFO




## Zmena vodiacich kladiek niektorých napínacích ramien pre pohon prídavných agregátov

**Výrobca:** Audi, Chevrolet, Isuzu, Landrover, MG, Opel, Renault, Rover, Seat, Škoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo

**Obj. č.:** 533 0077 30  
534 0082 30  
534 0083 30  
534 0133 30  
534 0136 30  
534 0139 30

Rozsiahle priradenie k vozidlám môžete zistiť z našich mediálnych katalógov.



**Obrázok 1:** Detailný pohľad na vodiace kladky v doterajšom vyhotovení (vľavo) a v novom vyhotovení (vpravo)

Schaeffler Automotive Aftermarket ponúka pre uvedené napínacie ramená s okamžitou platnosťou verzie so zmenenými vodiacími kladkami.

Rozdiely sú, ako je znázornené na obrázku 1, jednak v potiahnutí (skôr čiernej teraz kovovo lesklej) a takisto v spojení oboch polovic vodiacej kladky (skôr nitované, teraz spojené metódou TOX).

V prechodovej fáze môže dôjsť ku zmiešaným stavom z hľadiska oboch vyhotovení. Obe verzie zodpovedajú technickým požiadavkám a možno ich bez obmedzenia používať pre vozidlá uvedené v mediálnom katalógu.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) alebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 03.2010  
**INA 0055**

Technické zmeny vyhradené  
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket