



SERVICE INFO – INA 0059



Materiaalin muutos ohjainrulla 532 0501 10

Autonvalmistajat:	Ford, Mazda
Mallit:	
Ford:	Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma
Mazda:	121 III
Moottorit:	1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V
OE Nrot:	
Ford:	95WF-19A216-AC (korvattu) 95WF-19A216-AD (korvattu) YS4E-19A216-AA (uusi) 7109163 (korvattu) 1112807 (korvattu) 1139951 (uusi)
Mazda:	1E03-15-930A
Tuotenumero:	532 0501 10



Kuva 1: Edellinen malli



Kuva 2: Uusi muovinen malli

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi ohjainrullaan (tuotenro INA. 532 0501 10) on tehty muutoksia.

Ylläolevista kuvista voi havaita ulkoiset erot edellisen metallisen (kuva 1.) ja uuden muovisen mallin (kuva 2.) välillä. Molemmat ohjainrullat täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta luettelossa esitetyissä ajoneuvoissa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

INA 0059