



SERVICE INFO – INA 0059



Materialändring hos brytrulle 532 0501 10

Tillverkare:	Ford, Mazda
Modeller:	
Ford:	Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma
Mazda:	121 III
Motorer:	1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V
Best. nr.:	
Ford:	95WF-19A216-AC (tidigare) 95WF-19A216-AD (tidigare) YS4E-19A216-AA (nuvarande) 7109163 (tidigare) 1112807 (tidigare) 1139951 (nuvarande)
Mazda:	1E03-15-930A
Best. nr.:	532 0501 10



Bild 1: tidigare utförande av metall



Bild 2: nytt utförande av plast

Inom ramen för vår ständiga utveckling av våra produkter har mantelytan hos brytrulle 532 0501 10 av metall, ersatts av mantelyta av plast.

Under övergångsfasen kan det förekomma att både brytrullar med metallyta och yta av plast levereras.

OBS:

Båda brytrullarna kan användas utan begränsningar för de fordon som finns förtecknade i katalogen, trots olikheterna i utförande.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

”Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB”

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT