



SERVICE INFO – INA 0059



Зміна матеріалу обвідного ролика 532 0501 10

Виробники: Ford, Mazda

Моделі:
Ford: Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma
Mazda: 121 III

Двигуни: 1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

Номери оригінального обладнання:
Ford: 95WF-19A216-AC (замінює)
 95WF-19A216-AD (замінює)
 YS4E-19A216-AA (актуальні)
 7109163 (замінює року)
 1112807 (замінює року)
 1139951 (актуальні)
Mazda: 1E03-15-930A

Арт. номер: 532 0501 10



Зображення 1: Попередня версія з металу



Зображення 2: Нова версія з пластмаси

В рамках постійного вдосконалення нашої продукції поверхня кочення обвідного ролика 532 0501 10 була змінена з металеві на пластмасову.

Впродовж перехідного періоду обвідні ролики можуть поставлятися з поверхнею кочення як з пластмаси, так і з металу.

Примітка:

Незважаючи на конструктивні відмінності обвідних роликів, обидві версії цих роликів можна без обмеження використовувати у наведених в каталогах марках автомобілів.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
 +380 44 520 - 13 - 80
 info.ua@schaeffler.com
 www.schaeffler.ua/aftermarket
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0059