



SERVICE INFO – INA 0060



Οπτικές διαφορές

στο ζύγωθρο 422 0102 10 και στο στοιχείο στήριξης 420 0222 10

Κατασκευαστές: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
 Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
 Škoda: Octavia, Superb, Yeti
 VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Κινητήρες: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

Κωδικός OE: (1) 059 109 417 J
 059 109 417 G
 (2) 059 109 521 G
 03L 109 521
 03L 109 521 A

Κωδικός ανταλλακτικού: (1) 422 0076 10 (αντικαταστάθηκε)
 (1) 422 0102 10 (τρέχον)
 (2) 420 0221 10 (αντικαταστάθηκε)
 (2) 420 0222 10 (τρέχον)



Εικόνα 1: Σχεδιασμός 1



Εικόνα 2: Σχεδιασμός 2

Κατά την αντικατάσταση του ζυγώθρου και του υδραυλικού στοιχείου στήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο όχημα οι σχεδιασμοί που υποδεικνύονται στις εικόνες 1 και 2.

Η INA παρέχει αυτή τη στιγμή τον τύπο που εμφανίζεται στην εικόνα 2.

Υπόδειξη:

Η αντικατάσταση να γίνεται πάντα κατά σειρά!

Εάν υπάρχουν βλάβες σε ένα ή περισσότερα υδραυλικά στοιχεία αντιστάθμισης ανοχής της βαλβίδας, πρέπει να αντικαθιστάται πάντα ολόκληρο το σετ. Για να αποφύγετε πολλαπλές επισκευές και μεγαλύτερο κόστος, πρέπει σε περίπτωση επισκευής πάντα το ζύγωθρο και το στοιχείο στήριξης να αντικαθίστανται μαζί.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
 schaefflergr@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.gr
 www.rexpert.gr

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0060