



SERVICE INFO – INA 0062




Дефазатор на разпределителен вал

за Opel/Vauxhall 427 1004 10 и 427 1005 10

Производители:	Opel, Vauxhall
Модели:	
Opel:	Astra H, Insignia, Signum, Vectra C, Zafira
Vauxhall:	Insignia, Vectra Mk II, Zafira Mk II
Двигатели:	1.6 (Z16XER), 1.8 (Z18XER)
OE номера:	(1) 56 36 632 / 55567049 (2) 56 36 631 / 55567048 (3) 56 36 971 / 12992403
Арт. номера:	(1) 427 1004 10 (2) 427 1005 10 (3) 41301*

*) Болтът не се предлага отделно.



Снимка 1: Дефазатор на разпределителен вал от засмукващата страна 427 1004 10 и централен болт 41301*



Снимка 2: Дефазатор на разпределителен вал от изпускателната страна 427 1005 10 и централен болт 41301*

Легенда към Снимка 1 и 2:

1. 427 1004 10/Засмукваща страна
2. 427 1005 10/Изпускателна страна
3. 41301/Централен болт М10х80*

Забележка:

При смяната на дефазатор на разпределителен вал от засмукващата и изпускателна страна, централният болт трябва също да се замени. Централният болт е болт подложен на налягане и може да се използва само еднократно.

Schaeffler Automotive Aftermarket включва този болт в съдържанието на дефазаторите на разпределителен вал 427 1004 10 и 427 1005 10.

Всяка препратка към номера на резервна част за производителите на превозни средства е само за целите на сравнението.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0062