

# SERVICE-INFO



## Montážne pokyny pre napínicu kladku 531 0203 20 v súprave ozubeného remeňa KIT 530 0171 10 a vo vodnom čerpadle KIT 530 0171 30

<b>Výrobca:</b>	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
<b>Modely:</b>	
<b>Audi:</b>	A3, A4
<b>Seat:</b>	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
<b>Škoda:</b>	Fabia, Octavia, Superb
<b>VW:</b>	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

**Motory:** 1.6, 2.0, 2.0i

**OE-čísla:** 06A 109 479 (nahradené)  
06A 109 479 (nahradené)  
06A 109 479 B (nahradené)  
06A 109 479 C (nahradené)  
06A 109 479 F (aktuálne)

**Obj. č.:** 531 0203 20  
530 0171 10  
530 0171 30



**Obrázok 1:** Podperný čap nie je správne zaskrutkovaný.



**Obrázok 2:** Podperný čap je správne zaskrutkovaný.

Pri montáži napínacej kladky 531 0203 20 je nutné bezpodmienečne dbať na to, aby bol závit (M10) podperného čapu kompletne do roviny zaskrutkovaný do bloku motora. Nesmie byť vidieť žiadna časť závit (pozri obrázok 2).

Pokiaľ nie je závit (M10) podperného čapu správne zaskrutkovaný (pozri obrázok 1), nedosadá napínicia kladka celou kontaktnou plochou na blok motora a pritom sa poškodzuje. Podperný čap sa zadiera do napínacej kladky a vytvára tak dojem, že je pevne priskrutkovaný.

V prípade bežiaceho motora a vznikajúcich vysokých silách sa tak môže napínicia kladka uvoľniť z podperného čapu. Funkcia napínacej kladky tak nebude zaručená.



Je nutné bezpodmienečne dbať na to, aby bol závit podperného čapu zaskrutkovaný celkom do bloku motora! Akákoľvek iná pozícia podperného čapu povedie k poruche funkcie napínacej kladky!

### **Pokyn:**

Pre napínanie ozubeného remeňa používajte láskavo kľúč pre vnútorný šesťhran 6 mm pre pootočenie excentra.



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Pokiaľ je tu uvedený odkaz na čísla náhradných dielov výrobcu, tak tieto čísla slúžia iba na účely porovnania.

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) alebo v RepXpert na adrese [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stav 02.2011  
**INA 0067**

Technické zmeny vyhradené  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

