

# INFORMACIÓN DE SERVICIO



## Indicaciones de montaje del brazo tensor 534 0110 20 con pasador de seguridad

**Fabricantes:** Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot

**Modelos:**

**Citroen:** Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara

**Fiat:** Ducato, Scudo, Ulysse

**Lancia:** Phedra, Zeta

**Peugeot:** 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

**Motores:**

**Citroen:** 2.0 HDI, 2.2 HDI

**Fiat:** 2.0 JTD, 2.2 JTD

**Lancia:** 2.0 JTD, 2.2 JTD

**Peugeot:** 2.0 HDI, 2.2 HDI

**Referencias originales:**

**Citroen:** 5751.55

**Fiat:** 9636355180 (sustituido)  
9634465780 (sustituido)  
9653522380 (actual)

**Lancia:** 9636355180 (sustituido)  
9634465780 (sustituido)  
9653522380 (actual)

**Peugeot:** 5751.55

**Nº de artículo:** 534 0110 20



**Fig. 1:** Brazo tensor INA 534 0110 20 con pasador de seguridad

Durante el montaje del brazo tensor 534 0110 20, es necesario cerciorarse de que el pasador de seguridad únicamente se retire después del montaje y una vez que la correa trapezoidal esté colocada.

Si el pasador se retirase antes de tiempo, se perdería el preajuste de fábrica del brazo tensor. El brazo tensor se liberaría, lo cual dificulta el montaje en gran medida o incluso puede llegar a imposibilitarlo.

**Atención:**

Un procedimiento inadecuado puede provocar lesiones graves.

**Nota:**

Este proceso es común para prácticamente todas las poleas tensoras y los brazos tensores que cuenten con un pasador de seguridad.



¡Deben observarse las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en [www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es) o en [www.rexpert.com](http://www.rexpert.com).

Situación 05.2011

**INA 0073**

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Este documento sirve únicamente como comparación. Se deben tener en cuenta en todo momento los números de recambio del fabricante del vehículo.

**Para más información:**

Schaeffler Iberia, s.l.u.

Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte  
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España  
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61  
[www.Schaeffler-Aftermarket.es](http://www.Schaeffler-Aftermarket.es)

