



## SERVICE INFO – INA 0076



# Kiinnityslevyllisen hihnankiristimen 531 0317 10 asennuksessa huomioitavaa

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Mallit:

Audi: A2  
 Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II  
 Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster  
 Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Moottorit: 1.4, 1.6

OE Nrot: 036 109 243 AB (korvattu)  
 036 109 243 AD (korvattu)  
 036 109 243 E (korvattu)  
 036 109 243 L (korvattu)  
 036 109 243 R (korvattu)  
 036 109 243 AF (korvattu)

Tuotenumero: 531 0317 10



Kuva 1: 531 0317 10 - kiinnityslevyllinen hihnankiristin

Hihnankiristin (tuotenro INA. 531 0317 10) asennuksen yhteydessä on ehdottomasti varmistettava kiinnityslevyn oikea asento. Sen täytyy olla oikein sijoitettu sille tarkoitettuun kiinnityskohtaan moottorin lohossa.

Kiinnityslevyn virheellinen asento voi aiheuttaa häiriöitä hihnankiristimen toimintaan.

### Huomio:

Kiinnityslevyn asento on tärkeää huomioida aina kun asennetaan kiinnityslevyllistä hihnankiristintä.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket  
 c/o Schaeffler Finland Oy  
 info.fi@schaeffler.com  
 www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER  
 REPXPERT

INA 0076