

SERVICE-INFO



Napomena kod ugradnje natezne rollice Kat. Br. 531 0317 10 sa sistemom učvršćenja bazne ploče

Proizvođači: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modeli:

Audi: A2

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Octavia, Superb, Fabia, Roomster

Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Motori: 1.4, 1.6

OE Br.: 036 109 243 AB (zamjenjen)
036 109 243 AD (zamjenjen)
036 109 243 E (zamjenjen)
036 109 243 L (zamjenjen)
036 109 243 R (zamjenjen)
036 109 243 AF (novi)

Kat. Br.: 531 0317 10



Slika 1: 531 0317 10 — Natezna rollica sa sistemom učvršćenja bazne ploče

Kod ugradnje natezne rollice Kat. Br. 531 0317 10, pazite na to da je uvijek bazna ploča usjedištena u pravilnoj poziciji. Bazna ploča mora biti pravilno osigurana pomoću za to predviđenog zadržajnog elementa-osigurača na bloku motora.

Ukoliko se pak bazna ploča krivo ugradi, može uzrokovati kvar natezne rollice.

Napomena:

Neophodno je da se provede pravilno osiguranje bazne ploče za sve natezne rollice koje imaju na sebi utor za osiguranje bazne ploče.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi www.Schaeffler-Aftermarket.com ili u RepXpert na adresi www.RepXpert.com.

Izdano 05.2011
INA 0076

Pridržano pravo na tehničke izmjene
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 3701 944
aftermarket.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

