



SERVICE INFO – INA 0077



Změna materiálu napínací kladky 531 0404 10

Výrobci:	Dacia, Nissan, Renault
Modely:	
Dacia:	Sandero
Nissan:	Kubistar
Renault:	Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo
Motory:	
Dacia:	1.2 16V
Nissan:	1.2 16V
Renault:	1.2 16V
OE č.:	
Nissan:	13077-00QAG (nahrazen) 13077-00QAL (aktuální)
Renault:	77 11 115 394 (nahrazen) 82 00 035 827 (nahrazen) 82 00 103 069 (nahrazen) 82 00 454 895 (nahrazen) 82 00 704 394 (aktuální)
Obj. č.:	531 0404 10



Obrázek 1: Dosavadní provedení z kovu



Obrázek 2: Nové provedení z plastu

V rámci neustálého vývoje našich produktů byla změněna oběžná plocha napínací kladky 531 0404 10 z kovu na plast.

V přechodové fázi se může stát, že budou dodávány jak napínací kladky s kovovou kladkou, tak také s plastovou kladkou.

Pokyn:

Obě napínací kladky jsou i přes různá provedení bez omezení použitelné pro vozidla uvedená v katalogu.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobce vozidla, slouží pouze pro účely porovnání.

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)