

# SERVICE-INFO



## Materiaalwijziging bij de geleiderol 531 0404 10

**Fabrikanten:** Dacia, Nissan, Renault

**Modellen:**

**Dacia:** Sandero  
**Nissan:** Kubistar  
**Renault:** Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

**Motoren:**

**Dacia:** 1.2 16V  
**Nissan:** 1.2 16V  
**Renault:** 1.2 16V

**OE-nummers:**

**Nissan:** 13077-00QAG (vervangen)  
13077-00QAL (actueel)  
**Renault:** 77 11 115 394 (vervangen)  
82 00 035 827 (vervangen)  
82 00 103 069 (vervangen)  
82 00 454 895 (vervangen)  
82 00 704 394 (actueel)

**Artikelnr.:** 531 0404 10



**Fig. 1:** Bestaande uitvoering van metaal



**Fig. 2:** Nieuwe uitvoering van kunststof

In het kader van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is het loopvlak van de spanrol 531 0404 10 gewijzigd van metaal in kunststof.

In de omschakelingsfase kunnen spanrollen met metalen looprollen en met kunststof looprollen worden geleverd.

**Opgelet:**

Ondanks de verschillende uitvoeringen kunnen beide spanrollen zonder beperkingen worden gebruikt voor de in de catalogus vermelde voertuigen.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige wisselstukken in onze online catalogus op [www.schaeffler-Aftermarket.com](http://www.schaeffler-Aftermarket.com) of via RepXpert [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versie 06.2011

**INA 0077**

Onder voorbehoud van technische modificaties  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Verwijzingen naar onderdeelnummers van autofabrikanten worden uitsluitend ter informatie gegeven

**Voor meer informatie**

Telefoon: +49(0)1801-753-333  
Fax: +49(0)6103-753-297  
[www.schaeffler-Aftermarket.com](http://www.schaeffler-Aftermarket.com)

