



## SERVICE INFO – INA 0077



# Изменение материала натяжного ролика 531 0404 10

Производители: Dacia, Nissan, Renault

**Модели:**

Dacia: Sandero  
 Nissan: Kubistar  
 Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

**Двигатели:**

Dacia: 1.2 16V  
 Nissan: 1.2 16V  
 Renault: 1.2 16V

**OE номера:**

Nissan: 13077-00QAG (заменен)  
 13077-00QAL (текущий)  
 Renault: 77 11 115 394 (заменен)  
 82 00 035 827 (заменен)  
 82 00 103 069 (заменен)  
 82 00 454 895 (заменен)  
 82 00 704 394 (текущий)

Арт. номер: 531 0404 10



Рисунок 1: Превья конструкция из металла



Рисунок 2: Новая конструкция из пластика

В процессе постоянного усовершенствования нашей продукции рабочая поверхность натяжного ролика 531 0404 10 была изменена с металлической на пластиковую.

Во время переходного производственного периода в поставках, возможно встретить как металлический, так и пластиковый ролик.

**Важно:**

Оба этих ролика, несмотря на изменение конструкционного материала, могут быть использованы без каких-либо ограничений.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Все референции на оригинальные артикульные номера даны для сравнения.

**ООО “Шэффлер Руссланд”**  
 +7 (495) 737 76 60  
 aftermarket.ru@schaeffler.com  
 aftermarket.schaeffler.ru  
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

INA 0077