



## SERVICE INFO – INA 0077



# Зміна матеріалу натяжного ролика 531 0404 10

**Виробники:** Dacia, Nissan, Renault

**Моделі:**  
**Dacia:** Sandero  
**Nissan:** Kubistar  
**Renault:** Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Kangoo, Modus, Thalia, Twingo

**Двигуни:**  
**Dacia:** 1.2 16V  
**Nissan:** 1.2 16V  
**Renault:** 1.2 16V

**Номери оригінального обладнання:**  
**Nissan:** 13077-00QAG (замінює)  
 13077-00QAL (актуальні)  
**Renault:** 77 11 115 394 (замінює року)  
 82 00 035 827 (замінює року)  
 82 00 103 069 (замінює року)  
 82 00 454 895 (замінює року)  
 82 00 704 394 (актуальні)

**Арт. номер:** 531 0404 10



Зображення 1: Попередня версія з металу      Зображення 2: Нова версія з пластмаси

В рамках постійного вдосконалення нашої продукції поверхня кочення обвідного ролика 531 0404 10 була змінена з металевої на пластмасову.

Впродовж перехідного періоду натяжні ролики можуть поставлятися з поверхнею кочення як з пластмаси, так і з металу.

### Примітка:

Незважаючи на конструктивні відмінності обвідних роликів, обидві версії цих роликів можна без обмеження використовувати у наведених в каталогах марках автомобілів.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

Номери оригінальних запасних частин виробника транспортних засобів наведені тільки для довідок.

**ТОВ «Шеффлер Україна»**  
 +380 44 520 - 13 - 80  
 info.ua@schaeffler.com  
 www.schaeffler.ua/aftermarket  
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

INA 0077