


# SERVIZIO INFORMAZIONE



## Differenze ottiche sulla ruota libera alternatore 535 0218 10

<b>Costruttore:</b>	Ford, Volvo
<b>Modelli:</b>	
<b>Ford:</b>	Focus II
<b>Volvo:</b>	S40 II, V50, C70 II
<b>Motore:</b>	
<b>Ford:</b>	2.5 ST
<b>Volvo:</b>	2.4, 2.4 i, 2.4 D5, 2.5
<b>N. art.:</b>	535 0218 10



**Immagine 1:** versione di serie



**Immagine 2:** Versione Aftermarket

Sui modelli sopra indicati è possibile montare due diverse versioni della ruota libera alternatore.

**Immagine 1:** mostra la ruota libera alternatore montata di serie dal rispettivo costruttore veicolo.

**Immagine 2:** mostra la ruota libera alternatore offerta da Schaeffler Automotive Aftermarket per il mercato dei ricambi.

**Nota:**

Entrambe le ruote libere alternatore corrispondono senza restrizioni alle esigenze tecniche e si differenziano esclusivamente per l'aspetto estetico.



**Immagine 3:** Attrezzo speciale  
INA, n. art. 400 0241 10

Per il montaggio e lo smontaggio della ruota libera è necessario impiegare un attrezzo speciale (**immagine 3**).



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo [www.Schaeffler-Aftermarket.it](http://www.Schaeffler-Aftermarket.it) o [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Versione 07.2011

**INA 0079**

Con riserva di modifiche tecniche

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

**Per ulteriori informazioni:**

Schaeffler Italia S.r.l.  
Strada Provinciale 229 km 17 • 28015 Momo (NO)  
e-mail: [automotiveaftermarket.it@schaeffler.com](mailto:automotiveaftermarket.it@schaeffler.com)  
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

