



SERVICE INFO – INA 0080



Pokyn k alternátorové volnoběžce 535 0219 10

Výrobci: Hyundai, Kia, Toyota

Modely:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI
Kia: Magentis, Carens III
Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso


Motory:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI
Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4
Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D


OE č.:

Hyundai: 37321 - 25301
Kia: 37321 - 25301
Toyota: 27415 - 33050

Obj. č.: 535 0219 10



Obrázek 1: Doposud známé provedení
Toyota (stříbrná), Kia/
Hyundai (černá)



Obrázek 2: Nové provedení

U výše uvedených modelů mohou být montována různá provedení alternátorové volnoběžky.

Obrázek 1 ukazuje obě doposud výrobci vozidel montované alternátorové volnoběžky.

Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí nyní jedinou alternátorovou volnoběžku (obrázek 2), kterou lze použít pro uvedené modely všech tří výrobců.



Obrázek 3: INA-speciální nářadí obj. číslo 400 0241 10

Pokyn:

Nová alternátorová volnoběžka Schaeffler Automotive Aftermarket odpovídá bez omezení technickým požadavkům a liší se pouze optickým vzhledem.

Pro demontáž a montáž alternátorových volnoběžek je potřebné speciální nářadí (obrázek 3).

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobce vozidla, slouží pouze pro účely porovnání.

**Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0080