

SERVIZIO INFORMAZIONE



Note sulla ruota libera alternatore 535 0219 10

Costruttori: Hyundai, Kia, Toyota

Modelli:

Hyundai: Sonata V, Sonata VI

Kia: Magentis, Carens III

Toyota: Auris, Corolla, Corolla Verso

Motori:

Hyundai: 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI

Kia: 2.0, 2.0 CVVT, 2.4

Toyota: 1.4 D, 1.4 D-4D

Riferimento OE:

Hyundai: 37321 - 25301

Kia: 37321 - 25301

Toyota: 27415 - 33050

N. art.: 535 0219 10

Sui modelli sopra indicati possono essere montate diverse versioni della ruota libera alternatore.

La **figura 1** mostra entrambe le ruote libere alternatore montate dal rispettivo costruttore del veicolo.

Il riferimento ai codici di sostituzione del costruttore veicolo ha uno scopo puramente informativo.




Figura 1: Versioni precedenti Toyota (argento), Kia / Hyundai (nero)

Schaeffler Automotive Aftermarket offre ora **una** ruota libera alternatore (**Figura 2**) che copre i modelli indicati dei tre costruttori.

Note:

La nuova ruota libera alternatore di Schaeffler Automotive Aftermarket adempie senza restrizioni ai requisiti tecnici e si differenzia esclusivamente per l'aspetto estetico.

Per il montaggio e lo smontaggio delle ruote libere alternatore è necessario impiegare un attrezzo speciale (**Figura 3**).




Figura 2: Nuova versione



Figura 3: Utensile speciale INA
Numero articolo 400 0241 10



Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

I corrispondenti ricambi sono riportati nel nostro catalogo on-line all'indirizzo www.Schaeffler-Aftermarket.it o www.RepXpert.com.

Versione 09.2011

INA oo8o

Con riserva di modifiche tecniche

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Per ulteriori informazioni:

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
e-mail: automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

