

# SERVICE-INFO



## Informacije o prostotečni jermenici alternatorja

### 535 0219 10

**Proizvajalec:** Hyundai, Kia, Toyota

**Model:**

**Hyundai:** Sonata V, Sonata VI

**Kia:** Magentis, Carens III

**Toyota:** Auris, Corolla, Corolla Verso

**Motor:**

**Hyundai:** 2.0, 2.0 CVVTi, 2.4, 2.4 GDI

**Kia:** 2.0, 2.0 CVVT, 2.4

**Toyota:** 1.4 D, 1.4 D-4D

**Št. originalnega dela:**

**Hyundai:** 37321 - 25301


**Kia:** 37321 - 25301

**Toyota:** 27415 - 33050

**Št. LuK-AS:** 535 0219 10

V zgoraj navedene modele vozil sta lahko nameščeni različni izvedbi prostotečne jermenice alternatorja.

**Slika 1** prikazuje obe prostotečni jermenici alternatorja, ki ju namesti zadevni proizvajalec vozila.




**Slika 1:** Prejšnji modeli za vozila znamke Toyota (srebrni), Kia/Hyundai (črn)

Proizvajalec nadomestnih delov Schaeffler Automotive Aftermarket sedaj ponuja **eno** samo prostotečno jermenico alternatorja (**slika 2**), ki se lahko vgrajuje v navedene modele vozil vseh treh proizvajalcev.

**Pozor:**

Nova izvedba prostotečne jermenice alternatorja proizvajalca Schaeffler Automotive Aftermarket je v skladu s vsemi tehničnimi zahtevami ter se razlikuje le na pogled.

Za odstranjevanje in nameščanje prostotečne jermenice alternatorja je potrebno specialno orodje (**slika 3**).



**Slika 2:** nova izvedba



**Slika 3:** Specialno orodje proizvajalca INA s številko dela 400 0241 10



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ali v RepXpert na naslovu [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stanje 09.2011  
**INA 0080**

Tehnične spremembe pridržane  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Vsaka navedba številke nadomestnih delov proizvajalcev vozil se uporablja izključno za namene primerjave.

