



## SERVICE INFO – INA 0084



# Интервал замены

## для ремонтного набора 535 0186 10

Производитель:	Volkswagen
Модель:	Phaeton, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Двигатель:	2.5 TDI, 5.0 TDI
ОЕ номера:	Шкив генератора с обгонной муфтой (1) 070 903 201 E Гибкая соединительная муфта (2) 070 903 327 C (заменен) 070 903 327 D (новый)
Арт. номера:	Шкив генератора с обгонной муфтой (1) 535 0118 10 Гибкая соединительная муфта (2) 535 0185 10* Ремонтный набор (3) 535 0186 10




Рисунок 1: Шкив генератора с обгонной муфтой с гибкой соединительной муфтой и шестеренчатый привод

Автопроизводитель декларирует интервал замены шкива генератора с обгонной муфтой 535 0118 10 (1 на рис. 1) и соединительной муфты 535 0185 10\* (2 на рис. 1) в соответствии с техническим регламентом.

Интервал замены зависит от наличия на автомобиле фильтра тонких частиц. Для моделей без фильтра интервал составляет 150 000 км., для моделей с фильтром, 180 000 км.

В вышеупомянутых моделях, генератор и насос кондиционера должны быть сняты для замены шкива генератора с обгонной муфтой и соединительной муфты.

### Важно:

При замене соединительной муфты, шкив генератора также должен быть заменен!

### На рис. 1:

- (1) Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0118 10
- (2) Гибкая соединительная муфта 535 0185 10\*
- (3) Ремкомплект 535 0186 10
- (CA) Шестерня распредвала
- (WP) Шестерня водяного насоса
- (CS) Шестерня коленвала
- (OP) Шестерня масляного насоса
- (ALT) Генератор
- (AC) Компрессор кондиционера

\*) Не продаются отдельно.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!