

# SERVICE-INFO



## Promjena materijala klizača Kat. Br. 532 0111 10

### Proizvođači vozila:

Audi, Seat, Škoda,  
Volkswagen

### Modeli:

**Audi:** A3  
**Seat:** Cordoba, Ibiza III, Inca,  
Leon, Toledo II  
**Škoda:** Fabia, Octavia  
**Volkswagen:** Bora, Caddy II, Fox,  
Golf IV, New Beetle, Polo,  
Spacefox, Crafter

### Motori:


**VAG-Gruppe:** 1.9 D, 1.9 TDI, 1.9 SDI,  
2.5 TDI

### OE Br.:

**VAG-Gruppe:** 038 109 244 B  
(promijenjeno)  
038 109 244 C  
(promijenjeno)  
038 109 244 H  
(promijenjeno)  
038 109 244 M  
(aktuelno)

### Kat. Br.:

532 0111 10



**Slika 1:** Dosađajna izvedba od sinteriranog metala



**Slika 2:** Nova izvedba od lima

U okviru kontinuiranog tehničkog razvoja naših proizvoda obodna površina klizača Kat. Br. 532 0111 10 od sinteriranog metala zamijenjena je klizačem sa limenom radnom površinom.

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se klizači isporučivati u oba dvije izvedbe; od sinteriranog metala kao i od lima.

### Uputa:

Obje izvedbe klizača mogu se bez ikakvih problema upotrebljavati za vozila navedena u katalogu bez obzira na različitost izvedbe.



Poštujte specifikacije proizvođača vozila!

Ako je ovdje navedena referenca za brojeve rezervnih dijelova proizvođača, ovi brojevi služe samo za usporedbu.

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi [www.Schaeffler-Aftermarket.com](http://www.Schaeffler-Aftermarket.com) ili u RepXpert na adresi [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Izdano 12.2011  
**INA 0086**

Pridržano pravo na tehničke izmjene  
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

### Schaeffler Automotive Aftermarket

Ogrizovićeva 28 b  
10000 Zagreb  
Hrvatska  
Tel.: +385 1 3701 944  
[aftermarket.hr@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hr@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

