



SERVICE INFO – INA 0087



Optické rozdíly alternátorových volnoběžek 535 0214 10 a 535 0229 10

Výrobce:	Honda
Modely:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V
Motory:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
OE č.:	31141-RBD-E02 31141-RLO-G01
Objednací č.:	535 0214 10 535 0229 10



Obrázek 1: Alternátorová volnoběžka
535 0214 10



Obrázek 2: Alternátorová volnoběžka
535 0229 10



Obrázek 3: INA-speciální nářadí obj. č. 400 0241 10

U výše uvedených modelů mohou být montována dvě různá provedení alternátorové volnoběžky.

Obrázek 1 ukazuje sériové provedení (vlevo) a Aftermarket-provedení (vpravo) alternátorové volnoběžky 535 0214 10.

Obrázek 2 ukazuje sériové provedení (vlevo) a Aftermarket-provedení (vpravo) alternátorové volnoběžky 535 0229 10.

Pro demontáž a montáž alternátorových volnoběžek je potřebné speciální nářadí (obrázek 3).

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze pro účely porovnání.

**Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.**

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

Pokyn:

Alternátorové volnoběžky odpovídají bez omezení technickým požadavkům a liší se jen optickým vzhledem.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!