



SERVIZIO INFORMAZIONE



Differenze visive

per la ruota libera alternatore 535 0214 10 e 535 0229 10

Costruttore:	Honda
Modelli:	Accord VIII, Accord IX, Civic VIII, CR-V II, CR-V III, FR-V
Motori:	2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC
N. art.:	535 0214 10 535 0229 10
Riferimenti OE:	31141-RBD-E02 31141-RL0-G01



Figura 1: Ruota libera alternatore 535 0214 10

Sui modelli sopra indicati possono essere montate due differenti versioni della ruota libera alternatore.

La Figura 1 mostra la versione di serie (a sinistra) e la versione Aftermarket (a destra) della ruota libera alternatore 535 0214 10.

La Figura 2 mostra la versione di serie (a sinistra) e la versione Aftermarket (a destra) della ruota libera alternatore 535 0229 10.



Figura 2: Ruota libera alternatore 535 0229 10



Figura 3: Utensile speciale INA Numero articolo 400 0241 10

Per il montaggio e lo smontaggio delle ruote libere alternatore è necessario impiegare un attrezzo speciale (Figura 3).

Le ruote libere alternatore soddisfano, senza restrizioni, i requisiti tecnici e presentano solo differenze visive.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

