

SERVICE-INFO



Optické rozdiely alternátorových voľnoběžiek 535 0214 10 a 535 0229 10

Výrobca: Honda

Modely: Accord VIII, Accord IX,
Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V

Motory: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

OE-čísla: 31141-RBD-Eo2
31141-RLo-Go1

Obj. č.: 535 0214 10
535 0229 10



Obrázok 1: Alternátorová voľnoběžka
535 0214 10



Obrázok 2: Alternátorová voľnoběžka
535 0229 10

V prípade vyššie uvedených modelov môžu byť montované dve rôzne vyhotovenia alternátorovej voľnoběžky.

Obrázok 1 ukazuje sériové vyhotovenie (vľavo) a Aftermarket-vyhotovenie (vpravo) alternátorovej voľnoběžky 535 0214 10.

Obrázok 2 ukazuje sériové vyhotovenie (vľavo) a Aftermarket-vyhotovenie (vpravo) alternátorovej voľnoběžky 535 0229 10.

Pokyn:

Alternátorové voľnoběžky zodpovedajú bez obmedzenia technickým požiadavkám a líšia sa iba optickým vzhľadom.

Pre demontáž a montáž alternátorových voľnoběžiek je nutné špeciálne náradie (**obrázok 3**).



Obrázok 3: INA-špeciálne náradie obj. č.
400 0241 10



Dbajte na údaje výrobcu vozidla!

Pokiaľ je tu uvedený odkaz na čísla náhradných dielov výrobcu, tak tieto čísla slúžia iba na účely porovnania.

Príslušné náhradné dielce nájdete v našom On-line katalógu www.Schaeffler-Aftermarket.com alebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 12.2011
INA 0087

Technické zmeny vyhradené
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket