



## SERVICE INFO – INA 0092



# Synlige forskjeller i vipparm 422 0053 10

Produsent:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modeller:	
Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)
Motorer:	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
Artikkel nr.:	422 0053 10
OE nr.:	036 109 411 E 036 1 09 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J



Figur 1: Versjon 1



Figur 2: Versjon 2

Ved utskiftning av vipparm 422 0053 10, kan én av versjonene som vises i Fig. 1 og Fig. 2 installeres i kjøretøyet.

Schaeffler Automotive Aftermarket leveres vipparmen som vises i Fig. 1.

### Skift alltid ut vipparmer i sett!

I tilfelle feil i én eller flere vipparmer, bør alle motorens vipparmer skiftes ut. For å unngå flere reparasjoner og høyere kostnader, skift alltid ut vipparmen og justeringselementet for ventilklaring på samme tid under vedlikehold.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!