



## SERVICE INFO – INA 0092



# Optické rozdiely vahadiel s vlečnou pákou 422 0053 10

### Modely:

Audi: A1, A3  
 Seat: Altea, Ibiza, Leon  
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb  
 VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI,  
 Jetta III, Passat (C3\_), Polo (6R\_),  
 Polo (9N\_)

Motorý: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V,  
 1.6 FSI

Obj. č.: 422 0053 10

OE-čísla: 036 109 411 E  
 036 1 09 411 G  
 036 109 411 H  
 036 109 411 J



Obrázok 1: Variant 1

Pri výmene vahadiel s vlečnou pákou sa môžu v prípade vozidiel vyskytovať verzie znázornené na obrázkoch 1 a 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket ponúka vahadlá s vlečnou pákou znázornené na obrázku 1.

### Výmena sa vykonáva vždy v súprave!

Pri poruche jedného alebo niekoľkých vahadiel s vlečnou pákou je nutné vždy vykonať výmenu všetkých vahadiel motora. Aby sa zamedzilo viacnásobným opravám a vysokým nákladom na opravy, mali by sa vždy spoločne s vahadlami vymeniť aj vyrovnávacie prvky ventilovej vôle (zdvíhadla).



Obrázok 2: Variant 2

**Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!**

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese  
[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de) alebo [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com)

Hotline: +420 602 240 554  
 Telefón: +420 267 298 601-7  
 E-mail: [aftermarket.cz@schaeffler.com](mailto:aftermarket.cz@schaeffler.com)  
[www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
 AUTOMOTIVE AFTERMARKET

