



SERVICE INFO – INA 0094



Synlige forskjeller i friløpremskive OAP 535 0128 10

Produsent:	Toyota
Modeller:	Hilux, Fortuner
Motorer:	2.5 D, D-43.0 D4D
Artikkel nr.:	535 0128 10
OE-Nr.:	27415-0L040



Figur 1: tidligere utforming



Figur 2: ny utforming

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av våre produkter, har det blitt gjort endringer til friløpremskiven OAP med delnr. 535 0128 10.

Denne serviceinformasjonen viser de synlige egenskapene til den tidligere (bilde 1) og nye (bilde 2) versjonen.

I overgangsfasen vil vi kanskje ha en blandet lagerbeholdning av begge typene.

De to versjonene er bare forskjellige i deres utseende. Begge oppfyller de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!