



SERVICE INFO – INA 0094




Optické rozdiely alternátorovej voľnobežky 535 0128 10

Modely:

Toyota: Hilux, Fortuner
Motory: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D
Obj. č.: 535 0128 10
OE-čísla: 27415-0L040



Obrázok 1: staré vyhotovenie



Obrázok 2: nové vyhotovenie

V rámci neustáleho vývoja našich produktov bola modifikovaná alternátorová voľnobežka s objednávkovým číslom 535 0128 10.

Táto servisná informácia ukazuje optické rozdiely súčasnej (obrázok 1) a novej verzie (obrázok 2).

V prechodovej fáze môže dochádzať ku zmiešaným skladovým zásobám oboch typov.

Obe verzie sa líšia iba opticky, spĺňajú technické špecifikácie a možno ich teda používať bez obmedzenia.

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de alebo www.RepXpert.com

INA 0094

Hotline: +420 602 240 554
Telefón: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

