



SERVICE INFO – INA 0096



Synlige forskjeller Friløpremskive OAP 535 0238 10

Produsent:	Toyota
Model:	Yaris
Modell år:	11.2005 – 11.2008
Motor:	1.4D-4D
Artikkel nr.:	535 0238 10
OE-Nr.:	27415-33060



Figur 1: Synlige forskjeller i friløpremskive OAP 535 0238 10



Figur 2: INA spesialverktøy, delnr.: 400 0241 10

To ulike friløpremskive-versjon kan installeres for Bosch generatorer i kjøretøyene oppført ovenfor.

Bilde 1 viser produksjonsversjonens utforming (venstre) og Aftermarket-versjonens utforming (høyre) til friløpremskive OAP 535 0238 10.

De to friløpremskivene OAP er bare forskjellige i deres utseende. Begge oppfylder de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

Et spesialverktøy er nødvendig for å fjerne og installere friløpremskiven OAP (bilde 2).

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!