



Service Info



Optyczne różnice wolnego koła alternatora 535 0238 10

Producent: Toyota
Model: Yaris
Rok produkcji: 11.2005 - 11.2008
Silnik: 1.4D-4D
Nr.Ref.: 535 0238 10
Nr.OE: 27415-33060



Foto1: Optyczne różnice wolnego koła alternatora 535 0238 10

Dwie różne wersje koła alternatora mogą być zamontowane wraz z alternatorem Bosch w pojazdach wymienionych powyżej.

Foto 1 przedstawia wersję fabryczną (po lewej) i wersję rynku części zamiennych (po prawej) wolnego koła alternatora 535 0238 10.

Obie wersje wolnego koła różnią się tylko wizualnie. Obie spełniają wymogi techniczne i mogą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem bez ograniczeń.

Do montażu i demontażu wolnego koła potrzebne jest specjalne narzędzie (Foto2).



Foto2: Narzędzie specjalne INA, numer art. 400 0241 10

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem:

www.Schaeffler-Aftermarket.com

lub w RepXpert pod adresem

www.RepXpert.com

Dodatkowe informacje:

E-mail: aaminfo.pl@schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.pl

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

