



## SERVICE INFO – INA 0096



# Визуальные различия

## Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0238 10

Производитель:	Toyota
Модель:	Yaris
Модельный год:	11.2005 – 11.2008
Двигатель:	1.4D-4D
Арт. номер:	535 0238 10
OE номер:	27415-33060



Рисунок 1: Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0238 10



Рисунок 2: Специнструмент INA 400 0241 10

На вышеуказанных автомобилях, на генераторы Bosch, могут устанавливаться два типа шкивов.

На рис.1 изображен заводской вариант (слева) и вариант для вторичного рынка (справа) шкива генератора с обгонной муфтой 535 0238 10.

Эти два варианта шкива генератора с обгонной муфтой полностью идентичны по техническим характеристикам и отличаются только внешним видом. Обе детали полностью соответствуют технической спецификации и могут быть использованы без оговорок.

Для замены шкива генератора с обгонной муфтой требуется специнструмент, показанный на рис.2.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”  
 +7 (495) 737 76 60  
 aftermarket.ru@schaeffler.com  
 aftermarket.schaeffler.ru  
 www.rexpert.ru

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT

INA 0096