



SERVICE INFO – INA 0096



Optické rozdiely alternátorovej voľnobežky 535 0238 10

Modely: Toyota Yaris
Rok výroby: 11.2005 - 11.2008
Motor: 1.4D-4D
Obj. č.: 535 0238 10
OE-čísla: 27415-33060



Obrázok 1: Optické rozdiely alternátorovej voľnobežky 535 0238 10

V prípade alternátorov Bosch sa používajú vo vyššie uvedených vozidlách dve rôzne vyhotovenia alternátorových voľnobežiek.

Obrázok 1 ukazuje sériové vyhotovenie (vľavo) a Aftermarket-vyhotovenie (vpravo) alternátorovej voľnobežky 535 0238 10.

Obe alternátorové voľnobežky sa líšia iba optickým vzhľadom, spĺňajú technické špecifikácie a možno ich teda používať bez obmedzenia.

Pre demontáž a montáž alternátorových voľnobežiek je nutné špeciálne náradie (obrázok 2).



Obrázok 2: INA-špeciálne náradie obj. číslo 400 0241 10

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de alebo www.RepXpert.com

INA 0096

Hotline: +420 602 240 554
Telefón: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

