



SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica al design

dei rulli tenditori 531 0084 20 e 531 0103 20

Produttore:	Audi
Modello:	80, 100, A4, A6, A8, Coupe, Cabriolet
Anno di costruzione:	1992 - 2000
Motore:	2.4, 2.6, 2.8
N. art.:	531 0084 20 531 0103 20
Riferimento OE:	078 109 243 C 078 109 243 K




Figura 1: A sinistra la versione precedente, a destra quella nuova

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, i rulli tenditori con numero articolo 531 0084 20 e 531 0103 20 sono stati modificati.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1 a sinistra) e di quella nuova (Figura 1 a destra).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esterno, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

