



SERVICE INFO – INA 0101



Ändring av utseende hos spännrullar 531 0084 20 och 531 0103 20

Tillverkare:	Audi
Modeller:	80, 100, A4, A6, A8, Coupe, Cabriolet
Tillverkningsår:	1992 – 2000
Motorer:	2.4, 2.6, 2.8
Art-nr.:	531 0084 20 531 0103 20
Best. nr.:	078 109 243 C 078 109 243 K




Bild 1: 531 0084 20 - till vänster hittillsvarande utförande, till höger nytt utförande




Bild 2: 531 0103 20 - till vänster hittillsvarande utförande, till höger nytt utförande

På grund av vår fortlöpande produktutveckling har spännrullarna med best.nr. 531 0084 20 och 531 0103 20 modifierats.

Denna serviceinformation beskriver utseendemässiga skillnader hos det gamla (bild 1 och 2 vänster) och nya (bild 1 och 2 höger) utförandet.

Under en övergångsperiod kan det inträffa att båda äldre och nyare typer levereras.

Obě verze se liší pouze opticky, splňují technické specifikace a lze je tedy používat bez omezení.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.rexpert.cz, rexpert.cz@schaeffler.com
REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0101