



SERVIZIO INFORMAZIONE



Modifica al design

del rullo tenditore 531 0572 10

Produttore: Citroën, Fiat, Peugeot

Modello:

Citroën: Berlingo, C2, C3, Nemo, Saxo, Xsara

Fiat: Fiorino, Qubo

Peugeot: 106, 206, 207, 306, 307, 1007, Partner

Motore: 1.1, 1.4

N. art.: 531 0572 10

Riferimento OE:

Citroën: 0829.90

Fiat: 9642929880

Peugeot: 0829.90



Figura 1: Versione precedente

In virtù della continua evoluzione dei nostri prodotti, il rullo tenditore con numero articolo 531 0572 10 è stato modificato.

Il presente servizio informazione mostra le caratteristiche visive della versione sinora utilizzata (Figura 1) e di quella nuova (Figura 2).

Nella fase transitoria può accadere che siano disponibili entrambe le varianti.

Le due versioni si differenziano esclusivamente per l'aspetto esteriore, entrambe soddisfano le specifiche tecniche e possono essere impiegate senza restrizioni.



Figura 2: Nuova versione

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com

Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)

automotiveaftermarket.it@schaeffler.com

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

