



SERVICE INFO – INA 0105



Ремонтный комплект 530 0550 10 для дизельных двигателей VAG с непосредственным впрыском топлива второго поколения

Производители:	Audi, Seat, Škoda, VW
Двигатели:	1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI
Годы выпуска:	С 2008 года
Арт. номера:	530 0550 09 (SET)* 530 0550 10 (KIT) 530 0550 31 (KIT + водяная помпа) 530 0550 32 (KIT + водяная помпа)
OE номера:	03L 198 119 A 03L 198 119 B 03L 198 119 C 03L 198 119 D

* SET = ремень ГРМ не входит в комплект



Рисунок 1: Ремонтный комплект натяжных роликов INA KIT 530 0550 10

Все компоненты ременного привода ГРМ разрабатываются таким образом, чтобы достичь одинакового ресурса и подвергаться одинаковому износу.

Исходя из этого, Schaeffler Automotive Aftermarket стал первым производителем на независимом рынке автозапчастей, который предложил полный ремкомплект для приводов ГРМ вышеуказанных моделей. Такой комплект включает натяжной ролик, направляющий ролик, ремень ГРМ и все крепежные детали.

В отличие от других поставщиков, INA покрывает все указанные модели автомобилей одним ремкомплектом.

Также доступны для заказа два комплекта с водяной помпой и одиночный набор роликов SET.

На рис.1:

1. Натяжной ролик 531 0825 10 с шпилькой и гайками
2. Направляющий ролик 532 0582 10 с болтом
3. Направляющий ролик 532 0623 10 с шпилькой и гайками
4. Направляющий ролик 532 0161 10 с болтом
5. M8x16 болты распредвала
6. M8x35 болты для ТНВД
7. Ремень ГРМ, шириной 25 мм/160 зубцов

Schaeffler Automotive Aftermarket рекомендует заменять все компоненты привода ГРМ одновременно.

Все указанные комплекты укомплектованы улучшенным направляющим роликом 532 0623 10 (рис.2, слева). Этот ролик заменил направляющий ролик 532 0349 10 (рис.2, справа).

В сравнении с предыдущим вариантом, улучшенный ролик шире на 6,6 мм. Как результат, ремень соприкасается с роликом по центру, что позволяет более эффективно распределить нагрузку на подшипник ролика. Благодаря этим изменениям, ролик полностью адаптирован под условия работы ГРМ.

Наборы INA могут использоваться на указанных в каталоге автомобилях без всяких ограничений.




Рисунок 2: Направляющий ролик 532 0623 10 (слева)/направляющий ролик 532 0349 10 (справа)

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

INA 0105