



## SERVICE INFO – INA 0107



# Визуални различия при механизъм

## за свободен ход на генератор 535 0241 10

Производители:	Hyundai, KIA
Модели:	
Hyundai:	Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson
KIA:	Carens III, Ceed, Magentis
Двигатели:	2.0 CRDi, 2.2 CRDi
Арт. номер:	535 0241 10
OE номер:	37322 27020



Снимка 1: Предишна конструкция



Снимка 2: Нова конструкция

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на механизъм за свободен ход на генератор с номер 535 0241 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1) и новия модел (снимка 2).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

### Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България  
Тел.: +359 2 946 3900  
aftermarket.bg@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

INA 0107