



## SERVICE INFO – INA 0107



# Az 535 0241 10 cikkszámú generátor- szabadonfutó optikai különbségei

Gyártók:	Hyundai, KIA
Modellek:	
Hyundai:	Grandeur, i30, Santa Fe, Tucson
KIA:	Carens III, Ceed, Magentis
Motorok:	2.0 CRDi, 2.2 CRDi
Cikksz.:	535 0241 10
OE sz.:	37322 27020



1. ábra: Régi kivitel



2. ábra: Új kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztése alapján módosítottuk az 535 0241 10 cikkszámú generátor szabadonfutót.

Jelen szerviz információ az eddigi (1. ábra) és az új változat (2. ábra) szemmel látható jellemzőit ábrázolja.

Az átmeneti időszakban mindkét típus vegyesen előfordulhat.

Mindkét változat csupán kinézetben különbözik egymástól, teljesítik a műszaki specifikációkat és korlátlanul fel lehet használni azokat.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

**Többet szeretne? Tudunk segíteni!**

[www.repxpert.com](http://www.repxpert.com)

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333\*

\* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

[aftermarket.hu@schaeffler.com](mailto:aftermarket.hu@schaeffler.com)

<https://aftermarket.schaeffler.hu>