



SERVICE INFO – INA 0109



Modifisert registerremsett 530 0196 10

Produsent: Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Vauxhall, Volvo

Modeller:

Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Interstar, Primastar
Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro
Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II
Volvo: S40, V40

Motor: 1.9 D

Artikkel nr.: 530 0196 10

OE nr.:

Mitsubishi: MW 3062 1589
Nissan: 16806-00QAF
 16806-00QAJ
 16806-00Q0A
Opel/Vauxhall: 91158706
Renault: 77 01 477 048
Volvo: 30777408
 31272975



Figur 1: 530 0196 10 - INA reparasjonssett til registerdrev med registerrem 536 0278 10, spennrulle 533 0087 20 og veivakselskrue

Ved utskiftning av registerremmen på Volvo-modellene som er oppført ovenfor, har kjøretøyprodusenten spesifisert at veivakselskruen alltid må skiftes ut.

Av denne grunn er veivakselskruen inkludert i registerremsett 530 0196 10 (bilde 1).

De andre kjøretøyprodusentene som er oppført har ikke noen spesifikasjoner knyttet til denne type endring.

I prinsippet er det imidlertid anbefalt at du installerer den medfølgende veivakselskruen her også.

Utskiftning av veivakselskruen er spesifisert av kjøretøyprodusenten i de oppførte Volvo-modellene.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!