



SERVICE INFO – INA 0113



Endring med innvirkning på hydraulisk ventilløfter

Produsent:	Alfa, Fiat, Lancia, Rover
Modeller:	
Alfa:	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia:	Kappa, Lybra, Thesis
Rover:	100, 200, 400, 600, 800, Carbrio
Motorer:	1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
Artikkel nr.	420 0050 10 420 0208 10
OE-Nr.:	
Fiat:	464103078 73503122



Figur 1: Hydraulisk ventilløfter: venstre: tidligere versjon, høyre: ny versjon



Figur 2: Hydraulisk ventilløfter, venstre: tidligere versjon, høyre: ny versjon

Kjøretøyprodusentene for modellene som er spesifisert ovenfor har endret installasjonshøyden til den hydrauliske ventilløfteren. Følgelig tilbyr Schaeffler Automotive Aftermarket en modifisert versjon på reservedelsmarkedet.

Den nye hydrauliske ventilløfteren er 2 mm høyere. Selv om installasjonshøyden nå er annerledes, kan den nye hydrauliske ventilløfteren monteres i de spesifiserte motorene uten noen problemer. De to versjonene har ikke en forskjellig teknisk funksjon.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

INA 0113