



SERVICE INFO – INA 0113



Modificarea ce afectează tchetul hidraulic tip cupă

Producători:	Alfa, Fiat, Lancia, Rover
Modele:	
Alfa:	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia:	Kappa, Lybra, Thesis
Rover	100, 200, 400, 600, 800, Carbrio
Motorizare:	1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
Nr. piesă:	420 0050 10 420 0208 10
Nr. OE:	
Fiat:	464103078 73503122



Figura 1: Tchet hidraulic tip cupă: stânga: versiunea veche, dreapta: nou model



Figura 2: Tchet hidraulic tip cupă, stânga: versiunea veche, dreapta: nou model

Producătorii de vehicule pentru modelele specificate mai sus au modificat înălțimea de montare a tchetului hidraulic. În consecință, Schaeffler Automotive Aftermarket oferă o versiune modificată în aftermarket.

Noul tchet hidraulic tip cupă este cu 2 mm mai înalt. Cu toate că înălțimea de montare este acum diferită, noul tchet hidraulic poate fi montat la motoarele specificate fără nici o problemă. Cele două versiuni nu diferă prin funcția lor tehnică.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0113