



SERVICE INFO – INA 0113



Изменение гидрокомпенсатора

Производители:	Alfa, Fiat, Lancia, Rover
Модели:	
Alfa:	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia:	Kappa, Lybra, Thesis
Rover:	100, 200, 400, 600, 800, Carbrivo
Двигатели:	1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
Арт. номера:	420 0050 10 420 0208 10
OE номера:	
Fiat:	464103078 73503122



Рисунок 1: Гидрокомпенсатор: слева: прежняя версия, справа: новая версия



Рисунок 2: Гидрокомпенсатор, слева: прежняя версия, справа: новая версия

Производитель автомобиля, указанных сверху, изменил установочную высоту гидрокомпенсаторов. Соответственно, и Schaeffler Automotive Aftermarket теперь предлагает модифицированную версию для вторичного рынка.

Новый гидрокомпенсатор выше на 2 мм. Однако, несмотря на то, что установочная высота теперь разная, новый гидрокомпенсатор устанавливается в вышеуказанные двигатели без каких-либо проблем. Обе версии не отличаются с точки зрения технической эксплуатации.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0113