



SERVICE INFO – INA 0113



Sprememba, ki zadeva hidravlični čašasti dročnik

Modeli:

Alfa Romeo: 145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider

Fiat: Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo

Lancia: Kappa, Lybra, Thesis

Rover: 100, 200, 400, 600, 800, Carbrio

Motor: 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V

Št. dela: 420 0050 10
420 0208 10

Št. originalnega dela:

Fiat: 464103078
73503122



Slika 1: Hidravlični čašasti dročnik: na levi: stara različica, na desni: nova različica

Pri zgoraj navedenih modelih vozil so proizvajalci uvedli spremembo namestitvene višine hidravličnega čašastega dročnika. V skladu s tem ponuja Schaeffler Automotive Aftermarket na trgu nadomestnih delov prilagojeno izvedbo hidravličnega čašastega dročnika.

Nova izvedba je za 2 mm višja od prejšnje. Četudi je zdaj namestitvena višina drugačna, je mogoče novi čašasti dročnik v navedene motorje vgraditi brez težav. Izvedbi se po tehničnem delovanju ne razlikujeta.

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.



Slika 2: Hidravlični čašasti dročnik, na levi: stara različica, na desni: nova različica