



## SERVICE INFO – INA 0113



# Змінений гідрокомпенсатор

**Виробники:** Alfa, Fiat, Lancia, Rover

**Моделі:**  
**Alfa:** 145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider  
**Fiat:** Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo  
**Lancia:** Kappa, Lybra, Thesis  
**Rover:** 100, 200, 400, 600, 800, Carbrivo

**Двигуни:** 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V

**Артикульні номери:** 420 0050 10  
420 0208 10

**Номер оригінального обладнання:**  
**Fiat:** 464103078  
73503122



Зображення 1: Гідрокомпенсатор, стара версія (зліва)/нова версія (справа)



Зображення 2: Гідрокомпенсатор, стара версія (зліва) / нова версія (справа)

Автовиробник змінив монтажну висоту гідрокомпенсатора у наведених вище моделях автомобілів. Тепер компанія Schaeffler Automotive Aftermarket пропонує відповідно змінену версію гідрокомпенсатора для ринку запасних частин.

Новий гідрокомпенсатор є вищим на 2 мм. Незважаючи на різну висоту конструкції, новий гідрокомпенсатор можна не вагаючись встановлювати на згадані двигуни. Обидві версії не відрізняються одна від одної з точки зору технічного функціонування.

Під час заміни необхідно врахувати тип гідрокомпенсатора.

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

INA 0113

**ТОВ «Шеффлер Україна»**  
 +380 44 520 - 13 - 80  
 info.ua@schaeffler.com  
 www.schaeffler.ua/aftermarket  
 www.repxpert.ua

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT