



SERVICE INFO – INA 0114



Изменения натяжного ролика 531 0203 20

Производители: Audi, Seat, Škoda, VW

Модели:

Audi: A3, A4
 Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
 Škoda: Fabia, Octavia, Superb
 VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Gol VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/ Transporter T5

Двигатели: 1.6, 2.0, 2.0i

Арт. номер: 531 0203 20

ОЕ номера: 06A 109 479 (заменен)
 06A 109 479 A (заменен)
 06A 109 479 B (заменен)
 06A 109 479 C (заменен)
 06A 109 479 F (новый)



Рисунок 1: 531 0203 20 - предыдущая версия



Рисунок 2: 531 0203 20 - новая версия

Как часть постоянной работы по улучшению продукции, натяжной ролик 531 0203 20 был модифицирован.

Данная брошюра демонстрирует новый эксцентрик (увеличенная зона рис. №2) для натяжения ремня ГРМ, как и различия между двумя вариантами.

С модифицированным натяжным роликом (рис. №2), ремень ГРМ натягивается путем проворачивания эксцентрика с помощью специнструмента (ОЕ № T10020, Klann KL-0284-91).

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Во время переходного производственного периода, могут встретиться ролики и новой и старой конструкции. Обе конструкции отвечают всем техническим требованиям и могут использоваться без ограничений.

ООО “Шэффлер Руссланд”
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT