



## SERVICE INFO – INA 0120



# Synlige forskjeller i ventilvipparm 422 0236 10

Produsent:	Audi, Seat, Škoda, VW
Modeller:	
Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motorer:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Artikkel nr.:	422 0236 10
OE nr.:	04E 109411 H 04E 109411 J



Figur 1: Versjon 1



Figur 2: Versjon 2

To ulike typer ventilvipparm (bilde 1 og bilde 2) kan installeres i motorene som er nevnt ovenfor. De bare skiller seg fra hverandre når det gjelder utseende, og begge oppfyller de tekniske kravene fullt ut.

Av denne grunn tilbyr bare Schaeffler typen ventilvipparm i bilde 1, med art. nr. 422 0236 10.

### Skift alltid ut i sett!

Som et grunnleggende tiltak, må alle ventilvipparmen i motoren skiftes ut på samme tid. For å unngå flere reparasjoner og unødvendige kostnader, anbefales det også å skifte ut ventilvipparmen og utligningselementet for ventilklaring på samme tid.

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!