



SERVICE INFO – INA 0120



Визуальные отличия рокера 422 0236 10

Производители: Audi, Seat, Škoda, VW

Модели:

Audi: A3
 Seat: Leon, Mii
 Škoda: Citigo, Octavia
 VW: Golf VII, Jetta III, Up

Двигатели: 1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI,
 1.4 TSI Hybrid

Арт. номер: 422 0236 10

OE номера: 04E 109411 H
 04E 109411 J



Рисунок 1: Версия №1



Рисунок 2: Версия №2

На указанные модели двигателей могут быть установлены два различных типа рокеров (см. Рисунок 1 и 2). Они отличаются лишь внешним видом и оба типа полностью отвечают всем техническим требованиям автопроизводителя.

По этой причине, компания Schaeffler предлагает вариант рокера под артикульным номером 422 0236 10 (см. Рисунок 1).

Всегда заменяйте детали комплектом в сборе!

Главное требование при ремонте – все рокеры должны быть заменены одновременно. Рекомендуется заменять одновременно рокеры и остальные элементы компенсации зазора клапана, чтобы избежать лишнего ремонта и расходов.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
 +7 (495) 737 76 60
 aftermarket.ru@schaeffler.com
 aftermarket.schaeffler.ru
 www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0120