



SERVICE INFO – INA 0123



Pokojnejší chod motora pri prestavbe z tuhej remenice na alternátorovú voľnobežku

Modely:

BMW: 320d (E90, E91, E93),
320d xDrive (E90, E91, E93)
520d (E60, E61)
520d xDrive (E60, E61)


Rok výroby: 2004 - 2011

Motory: M47, N47

Obj. č.:

INA-OAP

Valeo-alternátor
535 0063 10
TG15C073/TG15C093
535 0202 10
TG15C072/TG17C010/TG17C048
535 0203 10
FG18D024/FG18S019



Obrázok 1: Výmena pevnej remenice za alternátorovú voľnobežku

V prípade vyššie uvedených vozidiel s tuhú remenicou alternátora môže dochádzať k vibráciám a rušivým hlukom z oblasti pohonu prídavných agregátov. Tie vznikajú v dôsledku oveľa väčšej nerovnomernosti rýchlosti otáčania v prípade vznetrových motorov v porovnaní so zážihovými motormi.



Obrázok 2: Alternátorová voľnobežka 535 0063 10 (vľavo), 535 0202 10 (uprostred), 535 0203 10 (vpravo)

Schaeffler Automotive Aftermarket odporúča v prípade príslušných vozidiel prestavať pevnú remenicu alternátora za alternátorovú voľnobežku.

Pozor: Bezpodmienečne je nutné dbať na priložené inštalčné pokyny!

Alternátorová voľnobežka oddeľuje pohon prídavných agregátov od nerovnomerností v rýchlosti otáčania motora a zaisťuje rovnomerný a tým aj pokojný chod klinového rebrovaného remeňa. V dôsledku toho je možné dosiahnuť tichší a príjemnejší chod motora.

Dbajte na pokyny výrobcu vozidla!

Náhradné diely a technické informácie nájdete na adrese www.schaeffler-aftermarket.de alebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554
Telefón: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0123