



SERVICE INFO – INA 0128



Laturin vapaapyörä 535 0263 10

Ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover

Mallit:

Hyundai	Grand Santa Fe, Santa Fe II, Santa Fe III, ix 35
Jaguar	XF
Kia	Carnival III, Grand Carnival III, Sorento II, Sportage
Land Rover	Evoque

Moottorityytit: D4HA, D4HB, 224DT

Vaihteisto:

Hyundai	vain automaattivaihteisto
Jaguar	kaikki vaihteistotyypit
Kia	vain automaattivaihteisto
Land Rover	kaikki vaihteistotyypit

Generaattorit:

Denso	104210-1060, 104210-6310
-------	--------------------------

Tuotenumero: 535 0263 10



Kuva 1: Aiempi versio



Kuva 2: Uusi versio

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0263 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Muutosvaiheessa voi varastossa olla molempia tyyppiä.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!